


SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO, PLAN ESTRATÉGICO
DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR Y GUÍA DE ECO-RECURSOS Y
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ESPACIOS FLUVIALES



15/07/2010

ADISMONTA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA

ÍNDICE

1.	TERRITORIO DE ADISMONTA	1
	INTRODUCCIÓN AL TERRITORIO	1
	PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS.....	3
2.	EJES DE ACTUACIÓN	7
	RÍO AYUELA Y SUS EMBALSES	10
	Características del ámbito fluvial.....	10
	Potencialidades e Identidad territorial.....	10
	Propuestas de actuación	11
	Inventario.....	15
	RÍO TAMUJA	17
	Características del ámbito fluvial.....	17
	Potencialidades e Identidad territorial.....	17
	Propuestas de actuación	17
	Inventario.....	20
	GARGANTA DE LOS MOLINOS.....	23
	Características del ámbito fluvial.....	23
	Potencialidades e Identidad territorial.....	23
	Propuestas de actuación	23
	Inventario.....	25
	OTROS PUNTOS INVENTARIADOS.....	28
3.	OTRAS PROPUESTAS DE ÁMBITO GENERAL	30
	PROMOCIÓN TURÍSTICA	30
	PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO	32

4.	ANEXOS.....	34
	ANEXO I. PRE-INVENTARIO DE ADISMONTA.....	34
	ANEXO II. MAPAS DE LOS PUNTOS INVENTARIADOS POR EJE	36
	ANEXO III. FICHAS DE LOS ELEMENTOS INVENTARIADOS.....	37
5.	BIBLIOGRAFÍA.....	41

1. TERRITORIO DE ADISMONTA

En una primera parte se analiza el territorio afectado por la asociación, para posteriormente analizar los EA seleccionados, y definir las acciones (proyectos que se sugieren).

INTRODUCCIÓN AL TERRITORIO

El ámbito de actuación está constituido por los municipios que componen ADISMONTA, situados al sur de la provincia de Cáceres (Fig.1).

- La Sierra; de poca altitud. La característica distintiva es la elevada pendiente y la naturalidad de muchas zonas, donde el hombre no ha puesto aún su sello.
- La Penillanura; de gran extensión, donde el hombre ha transformado el paisaje de tal forma que los terrenos de dehesas de encinas y alcornoques, y los cultivos de herbáceas son los protagonistas de este ámbito.
- Los ríos y las láminas de agua; la red fluvial de la comarca pertenece a la cuenca del río Tajo, exceptuando una pequeña zona de la vertiente sur, cuyas aguas van a parar a la vertiente del río Guadiana. Los ríos más importantes son: Tamuja, Ayuela, Salor, Magasca y Aljucén. Todos ellos tienen un bajo componente hidráulico y sufren estiaje en verano.

El territorio está salpicado de pequeñas láminas de agua en forma de charcas para el ganado y el regadío y de pequeños y medianos embalses que se aprovechan para actividades primarias y abastecimiento de la población. Algunos de ellos son: embalse de Alcuéscar, embalse de Ayuela, pantano de la Atalaya, charca del Cura, embalse de Valdefuentes y embalse de Casillas.

2

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Se considera como “principal atractivo turístico” a aquel elemento que ha sido ya potenciado y puesto en valor por parte de las administraciones (Fig.2).

ADISMONTA, con la colaboración del Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura ha lanzado un producto turístico, el proyecto de las 7 Maravillas, que pretende poner en valor los recursos turísticos, patrimoniales, gastronómicos y culturales más significativos de la comarca. De 27 candidaturas se seleccionaron 7 elementos de interés, que se incluirían en la guía turística “Ruta por las 7 Maravillas de La Sierra de Montánchez y Tamuja” donde, además de encontrar una descripción del elemento de interés, se plantea una ruta por el entorno.

Los principales atractivos a los que se hace alusión en la guía turística y que son relevantes para el objetivo del presente proyecto son:

- **Basílica de Santa Lucía del Trampal**

La basílica, declarada BIC en 1983 es uno de los templos cristianos altomedievales más interesantes del sur de la península. Se encuentra restaurada y cuenta con un Centro de Interpretación para los visitantes. La entrada es gratuita. El acceso se puede realizar a pie o en automóvil desde Alcuéscar, con un trazado de 3,3 km por una pista asfaltada que discurre entre cultivos de olivos y viñas, alternando con dehesas de encinas y alcornoques. Además, se plantea una ruta en coche que nos lleva hasta otros elementos de interés como son: Vía de la Plata, puente medieval de Casas de Don Antonio, miliario del Cartero, puente de Santiago y tumbas antropomorfas.

- **Ruta de los Molinos**

Se trata de una ruta de senderismo que recorre la garganta de los Molinos y nos da acceso a más una veintena de molinos antiguos, algunos de origen romano. Comunica los municipios de Arroyomolinos y Montánchez.

La señalización de la ruta es en la mayor parte del recorrido inexistente y en algunos tramos está defectuosa.

- **Castillo de Montánchez**

Más popularmente conocido como el “Balcón de Extremadura” el castillo de Montánchez se eleva sobre la penillanura cacereña. La ruta propuesta parte del castillo en dirección a los municipios de Valdemorales y Almoharín.

- **La Encina Terrona y los árboles singulares**

Se cree que la Encina Terrona es el árbol más antiguo del mundo en su especie. Se encuentra en la localidad de Zarza de Montánchez.

La ruta propuesta visita además de este ejemplar, otros dos árboles singulares: la Encina de la Solana en Valdefuentes y la Encina Nieta en Torre de Santa María.

- **Castro prerromano de Villasviejas de Tamuja**

Se trata de un yacimiento de la Edad del Hierro, identificándose con la ciudad vetona de Tamusia. Se encuentra a 3 km de Botija, donde también se hace referencia al Puente del Verraco y al Puente Viejo. Actualmente se están llevando a cabo trabajos arqueológicos, medioambientales y de acondicionamiento del yacimiento, cuyo fin es la puesta en valor definitiva del mismo. Esto significa que se alcancen unos valores de conservación, restauración, investigación y protección óptimos, que sean la base para el desarrollo de una infraestructura turística que sirva como elemento de desarrollo de la localidad.

Además de la mencionada “Ruta por las 7 maravillas”, ADISMONTA ha diseñado y balizado una serie de rutas senderistas y cicloturistas por el territorio que recorren diferentes ambientes. Existen paneles informativos generales del mapa de Rutas de la comarca y otros paneles específicos de cada una de ellas:

- **Ruta 1 – La Encina Terrona**
- **Ruta 2 – Zarza de Montánchez – Salvatierra de Santiago**
- **Ruta 3 – Ruta de los Molinos**
- **Ruta 4 – Charca del Cura**
- **Ruta 5 – Ruta de los Alcornocales**
- **Ruta 6 – Cordel Trujillo – Mérida**
- **Ruta 7 – Ruta por los Llanos**

El territorio de ADISMONTA, tan salpicado de dehesas y ganado porcino, es famoso por sus productos derivados del cerdo ibérico, como el *jamón*. Desde la asociación se está colaborando en impulsar la “Ruta del Jamón Ibérico”, que apuesta por el turismo gastronómico.

Por tanto, se consideran las temáticas anteriores como ya trabajadas en el territorio, por lo que no se tiene pensado proyectar actuaciones que vayan dirigidas a la mejora de esos elementos. Por el contrario, sí que pueden servir de apoyo para el desarrollo y puesta en valor de otros componentes patrimoniales que sí interesa potenciar.

Para la correcta integración de estos y otros elementos de interés es necesario identificar las vías de comunicación, las zonas más importantes de recepción de turistas y sus puntos de origen.

La comarca Sierra de Montánchez se encuentra enclavada en el triángulo que conforman Cáceres-Trujillo-Mérida. Se encuentra, por tanto, rodeada por la carretera nacional N-521 Cáceres-Trujillo, la N-630 entre Cáceres y Mérida, y muy cercana a la N-V, Autovía de Extremadura. Esta situación le confiere cierta accesibilidad exterior, mientras que hacia el interior se encuentra atravesada en forma de aspa por dos únicas carreteras comarcales, la CC-520, de Cáceres a Miajadas, y la comarcal que une Trujillo con Montánchez y Alcuéscar para enlazar con la N-630 y la Autovía Vía de la plata, esta última se presenta como una de las grandes oportunidades para la comarca. El resto del territorio encuentra comunicaciones interiores que están constituidas por una red local de carreteras y caminos rurales desarticulados y todavía muchos en mal estado de conservación, lo que ha valido a esta comarca para verse caracterizada desde ámbitos académicos y de estudios territoriales extremeños como de una muy débil articulación interna a nivel espacial y territorial.

Cáceres o Trujillo pueden comportarse como “lanzaderas de visitantes” desde las cuales se cree un flujo de turistas hacia el territorio.




Figura 2: Principales atractivos turísticos de ADISMONTA.

2. EJES DE ACTUACIÓN

Los EA definidos en el territorio de ADISMONTA se fundamentan en una división por “unidades fluviales” con características ambientales y socioeconómicas similares. Los Ejes de Actuación definidos son los siguientes (Fig.3):

- El río Ayuela y sus embalses
- El río Tamuja
- La Garganta de los Molinos

También han sido incluidos en el análisis territorial, aunque con una importancia mucho menor, el río Magasca al norte, el río Búrdalo al este y el río Aljucén al sur del territorio. Se incluyen en este documento también los elementos inventariados en estas zonas a pesar de que no se analicen como Eje de Actuación. Además se decidió no incluir el río Salor en el análisis territorial tras una reunión con el técnico responsable de ADISMONTA.




Figura 3: Ejes de actuación definidos en el territorio de ADISMONTA.

La figura 4 representa la distribución de los puntos inventariados durante el trabajo de campo llevado a cabo en el territorio. Los mapas detallados por eje de actuación se encuentran recopilados en el ANEXO Iii del documento




Figura 4: Puntos inventariados en el territorio de ADISMONTA.

RÍO AYUELA Y SUS EMBALSES

Características del ámbito fluvial

El río Ayuela tiene su origen en varios arroyos que nacen en los municipios de Albalá, Arroyomolinos y Alcuéscar. Es en éste último municipio donde requiere dentro de la zona de estudio, mayor importancia, ya que el río Ayuela está regulado por el Embalse de Alcuéscar, el más grande de toda la zona de estudio y que se encuentra situado al norte de su límite municipal. Este embalse fue construido en 1977 y su uso es de abastecimiento.

Pero no es el único embalse del ámbito. También encontramos:

- Charca Albuera: Situada al oeste del municipio de Alcuéscar, en el paraje “Dehesa de la Triguera”.
- Charca del Cura: Situada aproximadamente a 2km al norte del casco urbano de Alcuéscar, junto al paraje “Pata del Burro”. Es uno de los lugares de ocio principales de la zona.
- Embalse de Ayuela: Situado en el término de Casas de Don Antonio, a un solo kilómetro del casco urbano. Sus aguas son destinadas al riego de cultivos.
- Embalse de Aldea del Cano: Situado entre los términos de Casas de Don Antonio y Aldea del Cano, aunque la presa pertenece a Cáceres. Es un embalse destinado al riego.

Potencialidades e Identidad territorial

Desde hace siglos se vienen construyendo sistemas que permiten un mayor aprovechamiento del agua, fundamentalmente de lluvia. Estos sistemas van desde pequeñas charcas artificiales que sirven de abrevaderos para el ganado hasta las presas construidas hace algunas décadas.

El río Ayuela y sus afluentes, a su paso por las localidades de: Albalá, Alcuéscar, Casas de Don Antonio y Aldea del Cano se embalsan para formar un mosaico paisajístico muy interesante que combina zonas de dehesa y matorral esclerófilo, mosaico de cultivos y extensas láminas de agua como son los embalses.


Por tanto, haciendo referencia a dos de los elementos que caracterizan este paisaje se podría definir como un paisaje de “dehesas y agua”.

Propuestas de actuación

Se propone diseñar una acción conjunta basada en los recursos endémicos del territorio. En este eje el ser humano ha ido modificando el paisaje a lo largo de los siglos. Vetttones, romanos, árabes y cristianos han explotado la tierra y sus recursos hasta conformarse el paisaje que vemos en la actualidad. Esta evolución ha ido generando elementos patrimoniales de diversa tipología: los molinos, la dehesa, los diques, los embalses, los puentes,... Algunos de los cuales actualmente están en desuso.

Parece interesante poder explicar y ofrecer tanto a la población local como a futuros visitantes una explicación de cómo este territorio ha ido evolucionando y qué elementos existen en el territorio muestras de esta evolución.

Esta acción se llevará a cabo gracias al diseño del **“AQUAMUSEO DEHESAS DE AGUA”** se basa en:



Algunas de las propuestas de actuación que se proponen, de acuerdo con los criterios anteriormente señalados, son:

- **Centro de recepción de visitantes**

Es recomendable crear un *centro de interpretación* que ayude al visitante a comprender e interaccionar con el entorno natural de una manera sostenible. La ubicación más correcta de dicho centro sería en la Aldea del Cano, ya que Alcuéscar cuenta con el centro de interpretación de la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que deberá estar conectada a este proyecto de ecomuseo.

- **Diseño de una red de itinerarios**

Itinerarios cicloturistas

Aprovechando la gran red de caminos de uso público existente y que dan conexión a las diferentes fincas se diseñará un (1) itinerario de cicloturismo. Este sendero debido a las características del territorio (suaves pendientes y caminos en buen estado) se aconseja que esté enfocado hacia el uso de la bicicleta, aunque podrá ser recorrido por senderistas.

La idea es conectar los itinerarios existentes (Ruta de la Charca del Cura y Ruta de los Alcornocales) con el de nueva creación, de manera que se cree una red que permita acceder a los elementos patrimoniales considerados de interés desde multitud de puntos de partida.

Consideramos importante dar acceso al itinerario desde el casco urbano de los municipios de Aldea del Cano, Casas de Don Antonio y Alcuéscar, estudiando la posibilidad de hacerlo también desde el municipio de Albalá. Estos núcleos deberán actuar como lanzadera de visitantes al espacio fluvial.

También deberá enlazar con los siguientes elementos de interés:

- Láminas de agua. Embalses
- Tumbas antropomorfas
- Puentes romanos
- Vía de la Plata
- Basílica de Santa Lucía del Trampal
- Ruta de la Charca del Cura y el itinerario por los alcornocales

El itinerario contará con balizas y paneles interpretativos, que permitan conocer y disfrutar de los elementos patrimoniales de interés.

Mejoras

No cabe duda del esfuerzo que se ha realizado y se está realizando en la señalización de itinerarios senderistas y cicloturistas. Se ha creado una buena oferta de senderos.

Aún así, muchas de ellas carecen (o bien no tienen la dotación adecuada) de paneles informativos e interpretativos que aporten información a la ruta. Tampoco existe en muchos casos señalética que te haga llegar sin dificultades al inicio de la ruta, aumentando así la confusión del visitante. Por tanto, sería interesante la mejora de los itinerarios con dotaciones de este tipo, *paneles interpretativos e informativos y balizas de inicio de ruta*.

Otra medida que permita mejorar la red de senderos y la transitabilidad es la correcta adecuación del firme. Existen muchos puntos donde es peligroso transitar; bien sea por inundación del sendero, pendientes fuertes, firme pedregoso, etc. Para evitar situaciones de peligro se debe de revisar los senderos y colocar estructuras que minimicen el riesgo de accidentes, como por ejemplo talanqueras o pasos sobre ríos.

Un problema adicional es el que se encuentra en la Ruta de los Molinos, derivado del vandalismo que impide la correcta señalización de la ruta. Se hace necesario pues, un programa de concienciación local que ponga fin a esas actuaciones.

- **Puesta en valor del patrimonio. Proyecto de interpretación**

Se pretende dinamizar el territorio con un proyecto interpretativo del mismo, que conlleve la señalización de los elementos de interés, la adecuación de su entorno y la producción de material interpretativo y divulgativo, como guías y folletos. Se propone señalar aquellos elementos patrimoniales que tengan relación con la cultura del agua (puentes, fuentes, molinos, abrevaderos, etc).

También es muy útil la producción de folletos y guías temáticas, que permitan un mejor conocimiento de los elementos que se visitan. La temática del agua como un elemento transformador del paisaje, los métodos tradicionales de distribución y regadío, las especies cultivadas, la rica fauna y flora asociada a estos ambientes adhesados y las costumbres de sus habitantes son los temas obligados.

Algunos elementos que pueden ser incluidos en este proyecto interpretativo pueden ser:

- Las tumbas antropomorfas junto al Embalse de Aldea del Cano.
- Fuente Ballestera en Aldea del Cano
- Abrevadero en Casas de Don Antonio
- Puente antiguos: Bencáliz y Casas de Don Antonio

- **Adecuación de espacios para el disfrute de la Naturaleza**

Zonas de pesca

La gran superficie de agua embalsada del eje de estudio presenta una oportunidad única para disfrutar del deporte de la pesca deportiva. Nos encontramos con varios cotos de pesca:

- Albalá. Tenca
- Alcuéscar. Tenca
- Aldea del Cano. Carpa y Tenca
- Casas de Don Antonio. Tenca y Ciprínidos.

Se deberían habilitar en zonas cercanas a las orillas de los embalses aparcamientos y áreas de pesca, que permitan un buen acceso al embalse, tanto de los pescadores como de las personas que van a disfrutar del paisaje o de las actividades de ocio. Se puede proceder también a la señalización de dichas áreas.

Por otro lado, la instalación de paneles informativos en estas zonas puede ayudar a la correcta interpretación del entorno, a la conservación del mismo y al conocimiento de sus recursos ictícolas.

Inventario

A continuación se muestran los puntos de interés natural y cultural ligados al eje de actuación del río Ayuela y sus Embalses. Los puntos de interés turístico de la comarca aparecen en el ANEXO II.

PUNTOS DE INTERÉS NATURAL LIGADOS AL AGUA	
ESPACIOS NATURALES	
ZEPA: Embalse de Aldea del Cano	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS NATURAL	
No detectados	
Albalá	Charca de la Bandera
Alcuéscar	Charca del Cura
Alcuéscar	Embalse de Alcuéscar
Alcuéscar	Charca Albuera
Cáceres	Antigua cantera
Cáceres	Embalse de Aldea del Cano
Casas de Don Antonio	Embalse de Ayuela
PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA	
No detectados	
ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS	
No detectados	
MIRADORES	
No detectados	
ÁREAS RECREATIVAS	
Aldea del Cano	Lugar Pintoresco El Enano
PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL LIGADOS AL AGUA	
ACEQUIAS Y ACUEDUCTOS	
No detectados	
MOLINOS FLUVIALES Y ACEÑAS	
Alcuéscar	Molino harinero
Alcuéscar	Molino
FUENTES, LAVADEROS Y ABREVADEROS	

Albalá	Fuente Nueva
Albalá	Nacimiento del Río Ayuela
Aldea del Cano	Fuente de la Balletera
Casas de Don Antonio	Fuente y abrevadero
ESTANQUES Y ALJIBES	
No detectados	
PRESAS Y AZUDES	
No detectados	
POZOS	
Albalá	Pozo
PUENTES	
Cáceres	Puente romano de Bencáliz
Casas de Don Antonio	Puente medieval
CENTROS DE INTERPRETACIÓN / MUSEOS	
No detectados	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL	
Cáceres	Tumba antropomorfa1
Cáceres	Tumba antropomorfa2
Cáceres	Tumba antropomorfa3

RÍO TAMUJA

Características del ámbito fluvial

El río Tamuja nace en el municipio de Zarza de Montánchez. Sus aguas están actualmente reguladas por el Embalse de Navarredonda. Tras pasar por el municipio de Zarza sus aguas discurren en dirección norte hasta llegar a las proximidades de Santa Marta de Magasca, donde cambia en dirección oeste hasta desembocar en el Río Almonte. La subcuenca del río Tamuja acoge los embalses: Embalse de Valdefuentes, Charca de Casillas,

Discurre por paisajes típicos de la penillanura extremeña; dehesas de encinas y alcornoques, cultivos de cereal y pastos. Su aprovechamiento es esencialmente ganadero, siendo este uno de los recursos más importantes de la comarca.


Potencialidades e Identidad territorial

En el paisaje de dehesa destaca por su singularidad y su gran belleza la “Encina Terrona”, probablemente la encina más grande del mundo, localizada en el término de Zarza de Montánchez. Más al norte, en el término de Botija nos encontramos con las ruinas de lo que fue un poblado prerromano vetón. Se trata del yacimiento de Villasviejas del Tamuja, con un gran interés histórico y científico. Por el camino quedan antiguos puentes y molinos que completan este elenco histórico.

Ambos elementos patrimoniales dan a este eje de actuación una identidad propia. Nos transportan al pasado y nos hacen entender la potente carga histórica con la que cuenta la comarca. De este modo, podemos potenciar el eje de actuación gracias al diseño del **“AQUAMUSEO MEMORIAS DE LA DEHESA”** o **“AQUAMUSEO DEHESAS CON HISTORIA”**.

Propuestas de actuación

Se sugiere que las actuaciones en este EA vayan dirigidas a conocer la historia y la cultura de los habitantes que poblaron y pueblan estos territorios, y el modo de explotar los recursos naturales. Para llevar a cabo este planteamiento se propone aprovechar los recursos naturales y culturales existentes en el territorio, relacionados con el agua y la dehesa, y ponerlos en valor.



Para este EA hemos definido un proyecto basado en la historia que rodea a la dehesa y se propone una serie de actuaciones relacionadas con el **turismo cultural y natural**.

Más en concreto las actuaciones que se prevén para dinamizar el territorio son:

- **Centro de recepción de visitantes**

Se propone crear un centro de recepción de visitantes en la localidad de Zarza de Montánchez, que nos de a conocer el eje y además, nos de acceso a la ruta de la Encina Terrona. Se debe aprovechar este elemento como un icono territorial, creando en torno a él una sólida oferta turística.

- **Diseño de una red de itinerarios**

Itinerarios de senderismo y cicloturismo

Diseñar itinerarios que permitan disfrutar de la dehesa y su historia. Contarán con balizas direccionales y paneles interpretativos.

Estos itinerarios deben partir del casco urbano o de otro núcleo importante de recepción de visitantes (centros de interpretación, museos, áreas recreativas, etc.)

En muchos de los casos antes de la creación de nuevos recorridos se hace necesario la revisión de los ya existentes (gestionados a nivel local) y su reestructuración o rehabilitación en el caso de que se considere oportuno. A continuación se exponen las potencialidades de distintos municipios:

Plasenzuela: Existe un recorrido circular que se extiende hacia el norte y este del casco urbano. Se trata de una ruta senderista de 6 kms, cuyo trazado debería de ser revisado. Lo mismo sucede con la senda ecológica (2 kms) que se ha diseñado junto al Albergue Rural “La Jarilla” y con el itinerario cicloturista (21 kms) que pasa por Botija y Ruanes, ambos circulares.

Botija: Se encuentra el yacimiento arqueológico de Villasviejas de Tamuja, actualmente sometido a un proyecto de investigación y puesta en valor. Sería interesante un itinerario que partiera de Botija y enlazara con este elemento de gran interés patrimonial, así como con otros elementos cercanos susceptibles de poner en valor, como el molino y el puente del siglo XVI situado en el paraje de la Dehesa Boyal o el Puente del Verraco junto a Botija. También es necesario someter a revisión los senderos de pequeño recorrido que discurren por el término (PR-3 y PR-4).

El Embalse del Prado, a unos 2 kms de **Benquerencia** es un elemento al que se le podría dar acceso mediante un sendero que partiera desde el mismo casco urbano.

También en **Benquerencia**, y compartiendo su uso con el ayuntamiento de **Valdefuentes**, se encuentra la Charca de Casillas. Localizada en un entorno de gran valor natural de dehesa de encinas y berrocal granítico contiene además elementos de interés cultural como un puente y una presa romana, y varios molinos muy deteriorados. La propuesta es un itinerario senderista que parta bien del municipio de Valdefuentes o bien de un punto cercano al puente romano.

Zarza de Montánchez: Cuenta con una ruta de senderismo que pasa por un puente romano restaurado y por la “Encina Terrona”. Sería interesante la revisión del recorrido por los problemas de señalización que hayan podido surgir.

- **Actuaciones museísticas**

- Aula didáctica

El aula debe emplear distintos recursos didácticos: paneles informativos sobre la temática del ecosistema de dehesa y su historia, desde tiempos antiguos; exposiciones de antiguos utensilios ganaderos y agrícolas, recursos audiovisuales, etc.

Debe de ser destinada preferentemente a la educación de escolares, organizando para ellos actividades educativas como concursos de dibujo y juegos infantiles.

Un buen lugar para desarrollar esta iniciativa sería en el entorno natural de “La Jarilla”, que ya cuenta con un albergue juvenil, desde donde se realizan distintas actividades relacionadas con la naturaleza. Aprovechando las instalaciones ya construidas se podría dar impulso a este proyecto, dando importancia al lugar también como *centro de recepción de visitantes*.

Por tanto, se debe potenciar este enclave como un nodo importante de recepción del turismo del eje.

Inventario

A continuación se muestran los puntos de interés natural y cultural ligados al eje de actuación de la Garganta de Los Molinos. Los puntos de interés turístico de la comarca aparecen en el ANEXO II.

PUNTOS DE INTERÉS NATURAL LIGADOS AL AGUA	
ESPACIOS NATURALES	
No detectados	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS NATURAL	
Valdefuentes	Embalse del Prado
Valdefuentes	Charca de Casillas (cola).
Zarza de Montánchez	Charca de Las Lindosas
Zarza de Montánchez	La Encina Terrona
Zarza de Montánchez	Embalse de Navarredonda
Botija	Represamiento del Río Tamuja
PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA	
No detectados	
ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS	
No detectados	
MIRADORES	
No detectados	
ÁREAS RECREATIVAS	
No detectados	
PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL LIGADOS AL AGUA	
ACEQUIAS Y ACUEDUCTOS	
No detectados	

MOLINOS FLUVIALES Y ACEÑAS	
Benquerencia	Molino de los Alonsos
Botija	Molino
Montánchez	Molino1
Montánchez	Molino2
Montánchez	Molino3
Montánchez	Molino4
Montánchez	Molino5
Montánchez	Molino6
Montánchez	Molino7
Montánchez	Molino8
Montánchez	Molino9
Montánchez	Molino10
Salvatierra de Santiago	Molino de la Angarilla
Salvatierra de Santiago	Molino de Abajo
Valdefuentes	Molino del Capellán
Valdefuentes	Molino y Presa de la Charca de Casillas
Valdefuentes	Molino
Valdefuentes	Molino
Valdefuentes	Molino de las Peñas
FUENTES, LAVADEROS Y ABREVADEROS	
Montánchez	Fuente Pilarito del Robledo
Montánchez	Fuente de Los Caños
Zarza de Montánchez	Fuente
ESTANQUES Y ALJIBES	
No detectados	
PRESAS Y AZUDES	
No detectados	
POZOS	
Montánchez	Pozo antiguo
Salvatierra de Santiago	Pozo en el pueblo
PUENTES	
Benquerencia	Puente del León
Benquerencia	Puente
Botija	Puente

Botija	Puente del siglo XVI
Plasenzuela	Puente Carvajal
Salvatierra de Santiago	Puente carretera EX-381
Valdefuentes	Puente romano
Valdefuentes	Puente
Zarza de Montánchez	Puente
Zarza de Montánchez	Puente romano
CENTROS DE INTERPRETACIÓN / MUSEOS	
No detectados	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL	
Botija	Yacimiento arqueológico
Torre de Santa María	Pilas y pozo

GARGANTA DE LOS MOLINOS

Características del ámbito fluvial

La Garganta de los Molinos tiene su origen en la Sierra de Montánchez, en el término municipal de Montánchez, a una altura aproximada de unos 875 metros. Sus aguas transcurren ladera abajo entre robles y cultivos de olivos formando terrazas, donde encontramos una gran cantidad de molinos, algunos de origen romano. Finaliza su recorrido en el río Aljucén, en el término de Arroyomolinos.

Potencialidades e Identidad territorial

Los regatos y barrancos de la Sierra de Montánchez y, en especial la Garganta de los Molinos (entre Arroyomolinos y Montánchez) tienen un gran potencial etnográfico, por la cantidad de elementos culturales que aún podemos observar, como son los molinos de agua, algunos de origen romano.

En la Garganta de los Molinos podemos localizar más de treinta de estos molinos, la mayoría en ruinas, y de los que se puede reconocer el cubo y algunas piedras de molienda.


El enorme potencial turístico de esta zona ha dado lugar a actuaciones que han intentado poner en valor este patrimonio, como la creación de la “Ruta de los Molinos”, una ruta senderista (circular) que va de Montánchez a Arroyomolinos.

Por nuestra parte, consideramos insuficientes dichas actuaciones y proponemos un proyecto de puesta en valor de la Garganta de los Molinos y sus elementos etnográficos, bajo la denominación de **“AQUAMUSEO DEL ARTE DE LA MOLIENDA”**.

Propuestas de actuación

Las propuestas del proyecto deben ir destinadas a la puesta en valor de la etnografía relacionada con el agua de los municipios de Montánchez y Arroyomolinos, más específicamente de la temática de la molienda. Se debe de hacer una apuesta decidida sobre la ruta de los molinos.

Una vez más la estrategia pasa por las actuaciones sobre los recursos del territorio, en un marco de implantación que corresponde con el propio territorio.



Las propuestas de actuación son las siguientes:

- **Centro de recepción de visitantes**

La ubicación del centro de recepción de visitantes podría situarse al inicio de la ruta de los molinos en Arroyomolinos.

- **Diseño de una red de itinerarios**

Mejoras

La “Ruta de los Molinos” de Arroyomolinos y Montánchez presenta un grave problema de vandalismo. Se ha constatado en campo el mal estado de la señalética y en algunos puntos es inexistente.

Por tanto, de forma paralela a la actuación de revisión completa de su itinerario para localizar los desperfectos y repararlos, hay que desarrollar un programa de concienciación de la población local.

Otra medida que permita mejorar el sendero y la transitabilidad es la correcta adecuación del firme. Existen muchos puntos donde es peligroso transitar; bien sea por inundación del sendero, pendientes fuertes, firme pedregoso, etc. Para evitar situaciones de peligro se debe de revisar el sendero y colocar estructuras que minimicen el riesgo de accidentes, como por ejemplo talanqueras o pasos sobre los ríos.

- **Actuaciones museísticas**

Centro de Interpretación de la Molienda

Para la “Ruta de los Molinos” se propone la creación de un centro de interpretación, aprovechando la rehabilitación de alguno de los molinos y que podría situarse al inicio de ruta, en la localidad de Arroyomolinos.

Además este centro puede actuar como centro de recepción de visitantes del eje de actuación.

- **Puesta en valor del patrimonio. Proyecto de interpretación**

Se pretende dinamizar la “Ruta de los Molinos” con un proyecto interpretativo del mismo, que conlleve la señalización de los elementos de interés (molinos), la adecuación de su entorno y la producción de material interpretativo y divulgativo, como guías y folletos.

La temática de la molienda, los métodos tradicionales de cultivo, las especies cultivadas, la fauna asociada a estos ambientes y las costumbres de sus habitantes son los temas obligados.

Inventario

A continuación se muestran los puntos de interés natural y cultural ligados al eje de actuación de la Garganta de Los Molinos. Los puntos de interés turístico de la comarca aparecen en el ANEXO II.

PUNTOS DE INTERÉS NATURAL LIGADOS AL AGUA	
ESPACIOS NATURALES	
No detectados	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS NATURAL	
No detectados	
PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA	
No detectados	
ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS	
Arroyomolinos	Ruta de Los Molinos
MIRADORES	

No detectados	
ÁREAS RECREATIVAS	
Arroyomolinos	Área recreativa de la Ruta de los Molinos
PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL LIGADOS AL AGUA	
ACEQUIAS Y ACUEDUCTOS	
No detectados	
MOLINOS FLUVIALES Y ACEÑAS	
Montánchez	Molino1
Montánchez	Molino2
Montánchez	Molino3
Montánchez	Molino4
Montánchez	Molino5
Montánchez	Molino6
Montánchez	Molino7
Montánchez	Molino8
Montánchez	Molino9
Montánchez	Molino10
Montánchez	Molino11
Montánchez	Molino12
Montánchez	Molino13
Montánchez	Molino14
Montánchez	Molino15
Montánchez	Molino16
Montánchez	Molino17
Arroyomolinos	Molino18
Arroyomolinos	Molino19
Arroyomolinos	Molino20
Arroyomolinos	Molino21
Arroyomolinos	Molino22
Arroyomolinos	Molino23
Arroyomolinos	Molino24
Arroyomolinos	Molino25
Arroyomolinos	Molino26
Arroyomolinos	Molino27
Arroyomolinos	Molino28
Arroyomolinos	Molino29

Arroyomolinos	Molino30
Arroyomolinos	Molino31
Arroyomolinos	Molino32
Arroyomolinos	Molino33
FUENTES, LAVADEROS Y ABREVADEROS	
Arroyomolinos	Fuente Alba
Montánchez	Fuente
Montánchez	Fuente
Montánchez	Fuente de Mari López
ESTANQUES Y ALJIBES	
No detectados	
PRESAS Y AZUDES	
No detectados	
POZOS	
No detectados	
PUENTES	
No detectados	
CENTROS DE INTERPRETACIÓN / MUSEOS	
No detectados	
OTROS PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL	
No detectados	

|

OTROS PUNTOS INVENTARIADOS

RÍO ALJUCÉN			
	MUNICIPIO	ELEMENT	NOMBRE
796	Alcuéscar	Lugar de interés his	Basilica de Santa Lucía del Trampal
797	Arroyomolinos	Molino	Molino Bajero
798	Arroyomolinos	Molino	Molino de la Cañada
799	Arroyomolinos	Molino	Molino de la Llave
800	Arroyomolinos	Molino	Molino de la presa
814	Arroyomolinos	Lámina de agua	Charca de Valderrey
RÍO BÚRDALO			
	MUNICIPIO	ELEMENT	NOMBRE
803	Almoharín	Lámina de agua	Charca del Tejar
804	Almoharín	Molino	Molino de Pepe Vázquez
805	Almoharín	Molino	Molino de Juan Serván
806	Almoharín		
807	Torre de Santa María	Lugar de intrés natu	Encina La Nieta
RÍO SALOR			
	MUNICIPIO	ELEMENT	NOMBRE
174	Montánchez	Fuente	Fuente Santa Cruz
175	Montánchez	Fuente	Nacimiento del Río Salor
RÍO MAGASCA			
	MUNICIPIO	ELEMENT	NOMBRE
812	Santa María de Maga	Lugar de intrés natu	Embalse coto de pesca
SIERRA DE FUENTES			
	MUNICIPIO	ELEMENT	NOMBRE
810	Sierra de Fuentes	Mirador	Mirador de Sierra de Fuentes
811	Sierra de Fuentes	Centro de interpret	Centro de recuperación de fauna y educación ambiental Los H

En resumen, las actuaciones diseñadas en ADISMONTA van encaminadas a tres conceptos diferentes de **AQUAMUSEOS**:

- El proyecto de **“AQUAMUSEO: DEHESAS DE AGUA”** pretende poner en valor el territorio a través de un Proyecto de Interpretación que explique los usos y el paisaje que conforma el territorio.
- El proyecto de **“AQUAMUSEO: DEHESAS CON HISTORIA”** pretende dar a conocer los elementos patrimoniales más destacables dentro del entorno que conforma el hombre con la dehesa.
- El proyecto de **“AQUAMUSEO: EL ARTE DE LA MOLIENDA”** pretende poner en valor el gran potencial etnográfico de la Ruta de los Molinos.

3. OTRAS PROPUESTAS DE ÁMBITO GENERAL

A continuación se plantean los objetivos generales básicos y las acciones con las que se pretende la dinamización sostenible de la zona de estudio, el territorio de ADISMONTA, desde la perspectiva del ámbito fluvial.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Mejora de la información turística y formación de agentes implicados

Se hace imprescindible dotar a la comarca de una infraestructura turística estable, que sea capaz de atraer a los visitantes de los núcleos poblacionales más importantes.

Uno de los factores clave para la creación de un buen producto turístico es el acceso a la información turística de la zona. Este papel lo cumplen las Oficinas de Turismo y Centros de Interpretación, que deben estar debidamente anunciados y estar operativos; y los Ayuntamientos. También los establecimientos de restauración y hostelería deberían ser capaces de poder informar al visitante sobre los lugares de interés que se pueden visitar.

Preparar al personal a cargo de los centros en la materia de su centro y en la difusión y conocimiento del territorio, de manera que se conviertan en agentes turísticos y culturales del pueblo, creando puestos de trabajo local. Se deberían organizar:

- Jornadas de formación dirigidas a las asociaciones culturales que contemplen entre sus objetivos la defensa del patrimonio.
- Jornadas de formación encaminadas a conseguir la cualificación en materia de patrimonio fluvial de los/as guías turísticos locales, animadores/as socioculturales y empresarios/as relacionados con la temática.

Diversificación de la oferta recreativa

Las zonas de esparcimiento cercanas a los cursos fluviales tienen un gran atractivo, tanto por sus características ambientales (la mayoría en zonas arboladas, más o menos humanizados) como por la oferta de actividades lúdicas que pudieran practicarse en ellas (turismo activo o ecoturismo).

Es indispensable diversificar la oferta recreativa de la zona, no sólo mejorando las zonas de esparcimiento y sus infraestructuras, sino creando una red de ocio, en la que se practiquen actividades lúdicas muy diversas.

Haciendo alusión a este último punto, se plantean para todo el territorio una serie de actividades que, gestionadas de manera adecuada, pueden resultar muy adecuadas tanto para la población local como para la visitante. Estas son:

- Oferta de actividades de ocio en ríos y embalses

Las láminas de agua como ríos y embalses ofrecen un gran apoyo como base para actividades recreativas como el baño, la navegación, la pesca, actividades deportivas u observación de aves. Por tanto, mejorar la accesibilidad a las zonas donde ya existen tales actividades y buscar los mejores lugares para albergar a otras nuevas es una prioridad para el desarrollo turístico de estas zonas.

En el EA del río Ayuela y sus embalses existen:

- Embalse de Alcuéscar
- Charca Albuera
- Charca del Cura
- Embalse de Ayuela
- Embalse de Aldea del Cano

- Organización de eventos deportivos sostenibles

“Carreras de orientación”

Una carrera de orientación consiste en un recorrido de longitud y dificultad variable, siempre acorde con el nivel del corredor, dibujado en un mapa y materializado en el terreno por unas balizas blancas y naranjas. El objetivo de la carrera es realizar este recorrido en el menor tiempo posible, con la información que extraigamos del mapa y la ayuda de la brújula como único instrumento.

Aunque ya se viene practicando esta actividad en la comarca, conviene darle una mayor difusión y empuje, de tal forma que no sean eventos temporales sino con continuidad en el tiempo y proyectados de forma adecuada.

El paisaje de dehesa es ideal para realizar este tipo de actividades, con lo que el territorio de ADISMONTA es propicio para ello.

“Carreras populares”

Las carreras populares, organizadas generalmente a nivel local, son aptas para la participación de todo tipo de públicos. Es una manera de proyectar una actividad lúdica que beneficia a la población local y una oportunidad para promocionarlo de cara al turista.

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

Restauración y rehabilitación del patrimonio etnológico

Restauración y rehabilitación del patrimonio etnológico, y acondicionamiento de su entorno. Se pretende conseguir, entre otros objetivos, el cese del deterioro que sufren muchos de estos elementos por abandono.

Cabe la posibilidad de rehabilitar molinos fluviales, fuentes y restos históricos. También se puede orientar hacia el sector de la hostelería, restaurándolos como casas rurales o restaurantes. Los siguientes elementos son susceptibles de revalorización:

- Molinos del Arroyo de Santa María, entre Valdefuentes y Benquerencia.
- Puente antiguo junto a la carretera de Benquerencia hacia Zarza de Montánchez.
- Molinos de agua de la Garganta de los Molinos

Apoyo a las actividades culturales y de difusión ambiental

Este tipo de actividades consiguen sensibilizar a la población local y al turista con las tradiciones y el respeto por el medio ambiente. De esta manera se pretende que las personas hagan un uso sostenible del territorio.

La educación ambiental de los escolares es un objetivo vital.

Los centros de interpretación, aulas de naturaleza, centros culturales y sociales suponen una gran ayuda en este aspecto, pues desde allí se pueden organizar y gestionar multitud de actividades relacionadas con la educación ambiental:

- Exposiciones itinerantes.
- Jornadas locales de difusión dirigidas a escolares, grupos de voluntariado y población en general.
- Realización de un documental audiovisual para su difusión en medios de comunicación y para su uso didáctico.

- Concurso de dibujo infantil, en coordinación con los centros educativos.
- Recopilación de fotografías antiguas, en colaboración con asociaciones de mujeres y culturales, así como con centros de educación de personas adultas y coleccionistas locales.
- Apostar por un espacio Web que sirva de apoyo para la búsqueda de alojamiento rural, información turística de los municipios, etc.

Fomento de la cultura ecológica

Para evitar las posibles repercusiones que puedan tener para la salud y para el medio ambiente los productos agrícolas tratados con pesticidas, herbicidas o modificados genéticamente, la agricultura ecológica es la mejor herramienta. Pero para que se lleve a cabo el proceso de cambio hacia una agricultura ecológica es necesario un trabajo exhaustivo de educación a la población, incluyendo a los propios agricultores. Se deberían organizar talleres y conferencias explicando las ventajas que tiene esta forma de cultivo e incentivar e implicar a la población local en la compra de esos productos.

Apoyo a los proyectos de investigación

El conocimiento sobre el pasado de estas tierras aún sigue teniendo sus incógnitas. Para buscar las respuestas es necesario invertir en investigación.

El yacimiento prerromano de Villasviejas de Tamuja es una prueba de ello. También se tienen muestras de asentamientos prerromanos sin investigar en Salvatierra de Santiago: un viejo castro prerromano sin excavar en la sierra del “Castillejo”.

4. ANEXOS

ANEXO I. PRE-INVENTARIO DE ADISMONTA

ADISMONTA	
PUNTOS DE INTERÉS NATURAL LIGADOS AL AGUA	
ESPACIOS NATURALES	
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS <i>ÁRBOLES SINGULARES</i> Torre de Santa María – Encina La Nieta Valdefuentes – Encina Solana o de Sebastián Zarza de Montánchez – Encina Terrona. <i>ZEPA</i> Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes Embalse de Aldea del Cano <i>LIC</i> Río Aljucén Alto Río Almonte OTRAS ZONAS DE INTERÉS NATURAL Almoharín - La Hoya Arroyomolinos - Paraje Pantano Dehesa Vera Arroyomolinos - Las Charcas Plasenzuela - Paraje de la Jarilla Torrequemada - Charca de Abajo Torrequemada - Charca del “prao”	
PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA	
Zona de la cola del Embalse de Salor	
ITINERARIOS DE SENDERISMO Y CICLOTURISMO	
Arroyomolinos – Ruta de los Molinos	
MIRADORES	
Municipio – nombre/descripción elemento	
ÁREAS RECREATIVAS	

Municipio – nombre/descripción elemento
PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL LIGADOS AL AGUA
ACEQUIAS Y ACUEDUCTOS
Municipio – nombre/descripción elemento
MOLINOS FLUVIALES Y ACEÑAS
Botija - Molino de la Muralla Casas de Don Antonio - Hay un viejo molino en el Ayuela Santa Ana - Viejo molino en el río Gibranzos Valdemorales - Antiguo molino de trigo
FUENTES, LAVADEROS Y ABREVADEROS
Aldea del Cano - Pilas en el Paraje del Enano Aldea del Cano - Fuente de La Ballestera Botija - Fuente de la Huerta Botija - Pozos: Destacan tres fuentes para consumo humano: Pozo del Peral, Pozo Nuevo y el Pozuelo, mientras que los pozos para consumo del ganado son el Fontarro, la Fuente Abajo y el pozo del Lejío o Egido Plasenzuela - Fuente de Los Leones. Torrequemada - Fuente de la Bomba Torrequemada - Fuente de los Montanchegos
PUENTES
Almoharín - Puente romano del Arroyo del Coto Benquerencia – Puente romano Botija - Puente Viejo: Siglos XVI-XVII Botija - Puente del Verraco Casas de Don Antonio - Puente medieval Plasenzuela - Puente Salvatierra de Santiago - Puente del León Salvatierra de Santiago - Puente Mocho Valdemorales – Puente del Molinillo Zarza de Montánchez – Puente del Tamuja.
CENTROS DE INTERPRETACIÓN / MUSEOS
Alcuéscar - Santa Lucía del Trampal Torreorgaz - Museo etnográfico
OTROS
Botija - Yacimiento arqueológico. Tanusia o Danusia, de Tamuja

Montánchez - Balneario de Fuentes del Trampal, con aguas de importante calidad y poder curativo
Torrequemada - BIC - Ermita gótico-mudéjar y barroco (siglos XIV-XV y XVII) de Nuestra Señora del Salor.
Valdefuentes - BIC - Convento de Agustinos Recoletos, barroco del siglo XVIII
Valdemorales - Pozo del Helechal
Valdemorales - Pozo El Pocito

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO LIGADOS AL AGUA

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

Alcuéscar	A.R. Casa Grande de Extremadura
Aldea del Cano	C.R. Vía de la Plata
Almoharín	C.R. Las Gamitas
Almoharín	C.R. La Atalaya
Benquerencia	C.R. Entre-Piedras
Botija	A.R. Villavieja del Tamuja
Montánchez	C.R. Los Mártires
Montánchez	C.R. Balcón de Extremadura
Montánchez	C.R. La Roana
Montánchez	C.R. El Canchalejo
Montánchez	C.R. El Fontano
Montánchez	C.R. Margarita I y Margarita II
Plasenzuela	H.R. El Labriego
Sierra de Fuentes	C.R. Las Avutardas
Torre de Santa María	C.R. Ruta de las Torres
Torre de Santa María	C.R. Del Obispo
Torremocha	A.R. El Silo
Valdefuentes	A.R. El Balcón de Flor
Zarza de Montánchez	C.R. La Terrona
Zarza de Montánchez	A.R. Los Atambores

EMPRESAS DE TURISMO

Arroyomolinos	Dejando Huella
---------------	----------------


OTRAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS


No detectados


OFICINAS DE TURISMO

Montánchez	Oficina de turismo de Montánchez
Arroyomolinos	Oficina de turismo de Arroyomolinos

ANEXO II. MAPAS DE LOS PUNTOS INVENTARIADOS POR EJE







SERVICIO DE REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO, PLAN ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR Y GUÍA
DE ECO-RECURSOS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ESPACIOS FLUVIALES

ANEXO III. FICHAS DE LOS ELEMENTOS INVENTARIADOS

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	1
USO TRADICIONAL	Pesca, baño y recreo	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Pesca, baño y recreo	NOMBRE	Charca del Cura
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Alcuéscar		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Alcuéscar		
LOCALIDAD	Alcuéscar		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 220912,392293	Y: 4344569,64536
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, por camino asfaltado		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Laguna conocida como la Charca del Cura, en la que los habitantes de Alcuéscar practican la pesca fluvial, y que se convierte cada verano en lugar de baño y recreo para la población de la comarca.		
FUENTES	www.alcuescar.es		
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	2
USO TRADICIONAL	Abastecimiento	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Abastecimiento	NOMBRE	Embalse de Alcuéscar
PROPIETARIO	Junta de Extremadura		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Alcuéscar		
LOCALIDAD	Alcuéscar		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 220590,803076	Y: 4346758,14134
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Es el más grande de toda el área de estudio, está situado al norte del término municipal de Alcuéscar y sus aguas proceden del Río Ayuela.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	3
USO TRADICIONAL	Pesca	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Pesca	NOMBRE	Charca Albuera
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Alcuéscar		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Alcuéscar		
LOCALIDAD	Alcuéscar		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 219733,435948	Y: 4342354,14417
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, cercano al casco urbano		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Laguna conocida como Charca Albuera, en la que los habitantes de Alcuéscar practican la pesca.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	?	CÓDIGO ID	4
USO TRADICIONAL	Cantera	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Laguna	NOMBRE	Antigua cantera
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Cáceres		
LOCALIDAD	Cáceres		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 214085,509289	Y: 4352043,58699
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antigua cantera que se ha transformado en un interesante humedal		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	5
USO TRADICIONAL	Riego	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Riego	NOMBRE	Embalse de Aldea del Cano
PROPIETARIO	Junta de Extremadura		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Cáceres		
LOCALIDAD	Cáceres		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 215078,123108	Y: 4351926,73342
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Embalse destinado al riego, en un entorno de dehesa muy bien conservada y de gran interés natural. Forma parte además de una zona de especial protección para las aves (ZEPA).		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	6
USO TRADICIONAL	Riego	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Riego	NOMBRE	Embalse de Ayuela
PROPIETARIO	Junta de Extremadura		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Casas de Don Antonio		
LOCALIDAD	Casas de Don Antonio		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 216853,609009	Y: 4347849,28248
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, por pistas		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Embalse en el que se puede practicar la pesca y el baño. Sus aguas son destinadas fundamentalmente para riego.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Interesante para la observación de aves, sobretodo en la cola del embalse.		

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	
USO TRADICIONAL	Ninguno
USO ACTUAL	Monumental
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	7
TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
NOMBRE	Encina La Nieta
FOTOGRAFÍAS	
 	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Torre de Santa María
LOCALIDAD	Torre de Santa María
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 232040,412365 Y: 4350334,36601
HOJA MTN50	730
ACCESO	Buenas, cercano a carretera
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	Bueno
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Encina monumental cuyo tronco se eleva hasta los 5 metros de altura, con lo que no se asemeja a la forma que tendría una encina dedicada al aprovechamiento de sus bellotas. Se cree que en sus proximidades había otra encina de mayor porte conocida como La Abuela.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	8
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL		NOMBRE	Embalse del Prado
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 232174,905927	Y: 4356069,12489
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Embalse situado al oeste del término de Benquerencia, aunque perteneciente a Valdefuentes. Se permite la pesca.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	9
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL		NOMBRE	Charca de Casillas (cola).
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 232889,325889	Y: 4353416,24388
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, camino de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	?		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	?	CÓDIGO ID	10
USO TRADICIONAL	Abrevadero de ganado	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Abrevadero de ganado	NOMBRE	Charca de Las Lindosas
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Zarza de Montánchez		
LOCALIDAD	Zarza de Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 239644,518759	Y: 4352043,09017
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Charca que sirve como abrevadero de ganado		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	11
USO TRADICIONAL	Silvícola	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Monumental	NOMBRE	La encina Terrona
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Zarza de Montánchez		
LOCALIDAD	Zarza de Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 239365,234724	Y: 4351767,02696
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Árbol de tronco grueso y altura de 16,40 metros. Los hongos y los insectos consumidores de madera han ahuecado el tronco, haciendo necesaria el refuerzo del árbol con contrafuertes metálicos.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	12
USO TRADICIONAL	Abastecimiento	TIPOLOGÍA	Otras zonas de interés natural
USO ACTUAL	Abastecimiento	NOMBRE	Embalse de Navarredonda
PROPIETARIO	Junta de Extremadura		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Zarza de Montánchez		
LOCALIDAD	Zarza de Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 239347,563651	Y: 4347814,33371
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Es el segundo embalse más grande de la zona, siendo compartido por los municipios de Zarza de Montánchez y Robledillo de Trujillo. Su actividad principal es la producción de electricidad y el recreativo.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	13
USO TRADICIONAL	?	TIPOLOGÍA	Áreas recreativas
USO ACTUAL	Área recreativa	NOMBRE	Lugar Pintoresco El Enano
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Aldea del Cano		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Aldea del Cano		
LOCALIDAD	Aldea del Cano		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 214228,189679	Y: 4353565,97639
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES	Los paneles informativos se encuentran dañados		
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Área de descanso y de recreo. Tiene mesas de madera. También cuenta con un grupo de pilas antiguas de piedra, a modo expositivo.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	14
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Alcuéscar		
LOCALIDAD	Alcuéscar		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 220541,245918	Y: 4344253,55812
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, por camino asfaltado		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero, situado bajo la presa y que utilizaba la fuerza del agua para moler. En su interior se encuentran las ruedas de molienda, en mal estado.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	15
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino18
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228268,739882	Y: 4343953,39564
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva la acequia, el cubo y la casa de molienda, aunque en mal estado. Invasión por la maleza.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	16
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino19
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228239,733712	Y: 4343882,13221
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Tan sólo se aprecia el cubo del molino, el cual se encuentra semi-derruido.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	17
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino20
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228235,78181	Y: 4343843,92588
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva el cubo y la acequia, esta última con vegetación. La casa de molienda está restaurada.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	18
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino21
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228204,88551	Y: 4343806,4885
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. La casa de molienda está restaurada aunque no presenta funcionalidad		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	19
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino22
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228164,559084	Y: 4343675,28138
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. La casa de molienda está restaurada, aunque no presenta funcionalidad		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	20
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino23
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228152,252595	Y: 4343672,40175
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Se aprecian el cubo, la acequia y la casa de molienda, todos ellos en muy mal estado.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	21
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino24
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228120,092797	Y: 4343611,16986
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Se aprecian la charca, el cubo, la acequia y la casa de molienda, todos ellos en muy mal estado.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	22
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino25
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228083,475928	Y: 4343511,41368
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero. Presenta el cubo, la acequia y la casa de molienda. Los dos primeros se encuentran en mal estado, pero la casa de molienda ha sido rehabilitada.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	23
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino26
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228040,358773	Y: 4343456,76816
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia y la casa de molienda, todos ellos en mal estado. La vegetación está invadiendo la estructura del molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	24
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino27
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228025,953869	Y: 4343438,59972
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia y la casa de molienda, todos ellos en mal estado. La acequia se encuentra muy derruida y la casa de molienda ha sufrido un incendio.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	25
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino28
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227983,629866	Y: 4343312,1673
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia y la casa de molienda. La acequia se encuentra relativamente bien conservada y la casa de molienda ha sido restaurada.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	26
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino29
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227911,679964	Y: 4343237,43308
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia, y la casa de molienda, aunque estos elementos se encuentran muy degradados.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	27
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino30
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227870,94276	Y: 4343141,88319
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia, y la casa de molienda, aunque estos elementos se encuentran muy degradados. La maleza ha invadido la estructura del molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	28
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino31
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227677,960874	Y: 4343073,4702
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta el cubo, la acequia, y la casa de molienda, aunque estos elementos se encuentran muy degradados.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	29
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino32
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227609,774902	Y: 4343045,56021
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda, aunque estos elementos se encuentran casi desaparecidos.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	30
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino33
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227333,602674	Y: 4342701,2393
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda, aunque estos elementos se encuentran muy degradados.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	31
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino de los Alonsos
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Benquerencia		
LOCALIDAD	Benquerencia		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 235446,896332	Y: 4356505,64806
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Molino en ruinas junto al río Tamuja.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	32
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Establo	NOMBRE	Molino
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Botija		
LOCALIDAD	Botija		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233595,869183	Y: 4360597,5092
HOJA MTN50	705		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino junto al río Tamuja. Actualmente cumple la función de establo, aunque el molino presenta algo de su estructura.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Aguas abajo existe otro molino, el Molino de la Muralla, que el Ayuntamiento de Botija pretende restaurar.		

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	33
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino1
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 229175,532676	Y: 4344241,32327
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan la charca y el cubo. La casa de molienda se encuentra derruida casi en su totalidad.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	34
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino2
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 229143,897834	Y: 4344183,66521
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan el cubo y la casa de molienda. La vegetación ha invadido toda la infraestructura.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	35
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino3
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 229112,413308	Y: 4344168,40757
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan el cubo y la casa de molienda. El cubo se encuentra en buen estado de conservación, no siendo así la casa de molienda, que ha perdido el techo.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	36
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino4
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 229065,936112	Y: 4344165,99405
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan en mal estado el cubo y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	Privada
USO TRADICIONAL	Molino
USO ACTUAL	Desuso
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	37
TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
NOMBRE	Molino5
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Montánchez
LOCALIDAD	Montánchez
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 229015,850607 Y: 4344166,15542
HOJA MTN50	730
ACCESO	Malas, a pie
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	En ruinas
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan el cubo y la casa de molienda. El cubo se conserva relativamente en buen estado.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	


DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	38
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino6
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228929,847559	Y: 4344160,73529
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan en mal estado el cubo y la casa de molienda. Está cubierto de maleza.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Margen Derecha, abandonado, en ruina y comido por las zarzas. Ha crecido una chumbera en la acequia. Se halla en una finca particular con olivares.		

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	39
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino7
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228820,647635	Y: 4344143,75756
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan el cubo y la casa de molienda. Dentro y fuera de la casa se pueden apreciar arrojadas las ruedas del molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	40
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino8
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228809,025071	Y: 4344163,50036
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero del que se conservan en mal estado el cubo y la casa de molienda. Está cubierto de maleza.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Margen Izquierda, abandonado, lleno de zarzas y en ruina, se halla en la misma finca particular del molino7		

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	41
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino9
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228713,003753	Y: 4344178,5333
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva el cubo. Hay una caseta construido junto al molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	42
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino10
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228558,76538	Y: 4344179,9381
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. La casa de molienda está casi totalmente derruida e invadida por la vegetación.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	43
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino11
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228528,632216	Y: 4344178,38501
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. La casa de molienda está restaurada. Se encuentra en cascada con otro molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Se halla en una finca particular con una cancela.		

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	44
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino12
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228505,195414	Y: 4344187,46236
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. Se encuentra en cascada con otro molino.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	45
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino13
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228449,806205	Y: 4344209,5741
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Se encuentra totalmente invadido por la vegetación.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	46
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino14
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228350,722448	Y: 4344202,73212
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva en buen estado el cubo, mientras que la casa de molienda está cubierta de maleza y sin techo.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	Privada
USO TRADICIONAL	Molino
USO ACTUAL	Desuso
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	47
TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
NOMBRE	Molino15
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Montánchez
LOCALIDAD	Montánchez
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 228341,250396 Y: 4344077,87632
HOJA MTN50	730
ACCESO	Regular, a pie
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	En ruinas
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva el cubo, la acequia y la casa de molienda, aunque los tres elementos en mal estado.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	48
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino16
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228326,183618	Y: 4344067,51035
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Conserva en buen estado el cubo y la acequia. La casa de molienda se encuentra derruida.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	49
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino17
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228286,911271	Y: 4344034,18299
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Tan sólo se observa el cubo, el resto está cubierto por vegetación.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	50
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino1
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231058,265092	Y: 4346669,00786
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Rehabilitado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	51
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino2
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231097,871952	Y: 4346733,29125
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			


DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	52
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino3
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231125,908918	Y: 4346819,2861
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	53
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino4
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231197,621014	Y: 4346869,34697
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	54
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino5
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231261,71796	Y: 4346957,31519
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	55
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino6
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231246,28279	Y: 4347005,01118
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un molino harinero. Presenta rastros del cubo, la acequia, y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	56
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL		NOMBRE	Molino7
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231373,751841	Y: 4347098,92252
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Rehabilitado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	57
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL		NOMBRE	Molino8
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231373,508555	Y: 4347100,06672
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Rehabilitado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	58
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL		NOMBRE	Molino9
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231367,749297	Y: 4347119,03606
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Rehabilitado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	59
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL		NOMBRE	Molino10
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231361,899009	Y: 4347141,46382
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Rehabilitado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	60
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL		NOMBRE	Molino de la Angarilla
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Salvatierra de Santiago		
LOCALIDAD	Salvatierra de Santiago		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 237161,579559	Y: 4352983,13226
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, camino de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	61
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino del Capellán
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 232760,319691	Y: 4353256,23069
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Ruinas de un antiguo molino, del que aún se puede observar los restos de la charca, de la acequia y la casa de molienda.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	62
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino y Presa de la Charca de Casillas
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233306,664758	Y: 4353392,52403
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	63
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233347,983275	Y: 4353377,89153
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	64
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233651,140242	Y: 4353560,16661
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Privada	CÓDIGO ID	65
USO TRADICIONAL	Molino	TIPOLOGÍA	Molinos fluviales y aceñas
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Molino de las Peñas
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 234262,816358	Y: 4354256,00333
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Antiguo molino harinero		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	?	CÓDIGO ID	66
USO TRADICIONAL	Abastecimiento	TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	?	NOMBRE	Fuente de la Ballesterá
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
 			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Aldea del Cano		
LOCALIDAD	Aldea del Cano		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 215509,293703	Y: 4354248,37467
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Fuente antigua y pilones.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS	Se encuentra señalizada y presenta bancos de madera		

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	67
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	Abrevadero	NOMBRE	Fuente Alba
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Arroyomolinos		
LOCALIDAD	Arroyomolinos		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227085,162629	Y: 4343725,32551
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Pequeña surgencia de agua, acondicionada con piedras para permitir extraer el agua, la cual no es potable.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	68
USO TRADICIONAL	Abrevadero de ganado	TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Fuente y abrevadero
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Casas de Don Antonio		
LOCALIDAD	Casas de Don Antonio		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 216002,329064	Y: 4348693,62606
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Fuente y abrevadero antiguo abandonados.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	69
USO TRADICIONAL	Abastecimiento, riego	TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	Abastecimiento, riego	NOMBRE	Fuente
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 228530,088329	Y: 4344474,69617
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Surgencia de agua, aprovechada mediante la construcción de un pilón de mampostería y un caño metálico		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	70
USO TRADICIONAL	Abastecimiento urbano	TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	Abastecimiento urbano	NOMBRE	Fuente de Mari López
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Montánchez		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 227498,816444	Y: 4345735,70252
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Regular, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Fuente compuesta por un caño y un pilón rectangular de piedra. Es un punto muy interesante con respecto a la cría de anfibios.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	Pública
USO TRADICIONAL	Abastecimiento
USO ACTUAL	Abastecimiento
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Montánchez
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	71
TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
NOMBRE	Fuente Pilarito del Robledo
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Montánchez
LOCALIDAD	Montánchez
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 229863,073211 Y: 4346959,52402
HOJA MTN50	730
ACCESO	Buenas, cercano a carretera
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	Bueno
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Fuente de piedra de un solo caño y pilón
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	72
USO TRADICIONAL	Abastecimiento	TIPOLOGÍA	Fuentes, lavaderos y abrevaderos
USO ACTUAL	Abastecimiento	NOMBRE	Fuente de Los Caños
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Montánchez		
LOCALIDAD	Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 231417,456005	Y: 4347213,80628
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Fuente de piedra, con dos caños y un pilón rectangular.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	73
USO TRADICIONAL	Pozo	TIPOLOGÍA	Pozos
USO ACTUAL		NOMBRE	Pozo en el pueblo
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Salvatierra de Santiago		
LOCALIDAD	Salvatierra de Santiago		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 238695,729766	Y: 4355068,87156
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, en el propio casco urbano		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	
USO TRADICIONAL	Puente
USO ACTUAL	Puente
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	74
TIPOLOGÍA	Puentes
NOMBRE	Puente del León
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Benquerencia
LOCALIDAD	Benquerencia
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 235629,221147 Y: 4356306,07991
HOJA MTN50	730
ACCESO	Buenas
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	Bueno
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente sobre el río Tamuja.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	75
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Puente
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Benquerencia		
LOCALIDAD	Benquerencia		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 234844,631137	Y: 4354771,49178
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente antiguo de piedra, formado por tres arcos de medio punto. De tamaño pequeño, unos 10 metros.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	Pública
USO TRADICIONAL	Puente
USO ACTUAL	Puente
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Botija
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	76
TIPOLOGÍA	Puentes
NOMBRE	Puente del Verraco
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Botija
LOCALIDAD	Botija
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 234789,895679 Y: 4358933,95494
HOJA MTN50	705
ACCESO	Buenas
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	Bueno
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Se erige sobre uno de los vados del río Tamuja, situado en un terreno denominado "El Baldío". Está construido con piedras de pizarra, abundantes restos de sillares y pieza de granito. Se construyó aproximadamente a finales del S XIX. El puente de gran longitud presenta 14 ojos, con 13 tajamares de forma apuntada, contando con la peculiaridad de que en el tajamar número 7 se encontraba situado uno de los verracos hallados en el municipio y que fue trasladado al Museo Arqueológico de Cáceres.
FUENTES	http://www.botija.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.12/idmenu.1025/chk.7664286a58b0bf10801495816e511d03.html
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	77
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente del siglo XVI
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Botija		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Botija		
LOCALIDAD	Botija		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233662,802225	Y: 4360652,96604
HOJA MTN50	705		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente antiguo de mampostería de piedra, situado sobre el río Tamuja.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	78
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente romano de Bencáliz
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Cáceres		
LOCALIDAD	Cáceres		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 214222,382411	Y: 4351630,27097
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente de origen romano y trazas medievales en la actualidad. Se encuentra en el recorrido de la Vía de la Plata.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	79
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente medieval
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Casas de Don Antonio		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Casas de Don Antonio		
LOCALIDAD	Casas de Don Antonio		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 216135,937067	Y: 4348125,10446
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, junto al pueblo		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente de origen medieval. Su fábrica es de mampostería y sillarejo. Cuenta con cuatro arcos de medio punto con bovedaje. Aparecen cuatro tajamares en uno de sus lados.		
FUENTES	www.casasdedonantonio.es		
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	80
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente Carvajal
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Plasenzuela		
LOCALIDAD	Plasenzuela		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 233725,229445	Y: 4365110,00008
HOJA MTN50	705		
ACCESO	Malas, fincas particulares		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES	Presenta un problema de colmatación por acúmulo de residuos entre los pilares del puente		
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente de piedra sobre el río Tamuja. De gran longitud		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	81
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente romano
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Valdefuentes		
LOCALIDAD	Valdefuentes		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 232767,828129	Y: 4353144,58886
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Malas, a pie		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente antiguo de piedra sobre el río Tamuja, formado por dos arcos de medio punto		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	82
USO TRADICIONAL	Puente	TIPOLOGÍA	Puentes
USO ACTUAL	Puente	NOMBRE	Puente romano
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Zarza de Montánchez		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Zarza de Montánchez		
LOCALIDAD	Zarza de Montánchez		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 238680,481659	Y: 4350530,33142
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, junto al pueblo		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	Bueno		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Puente situado en un lugar conocido como "Pozo del Prado", en el río Tamuja. De origen romano formado por tres arcos,		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	Pública
USO TRADICIONAL	Religioso
USO ACTUAL	Monumental
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Alcuéscar
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	83
TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
NOMBRE	Basilica de Santa Lucía del Trampal
FOTOGRAFÍAS	
	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Alcuéscar
LOCALIDAD	Alcuéscar
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 221619,685588 Y: 4338942,89603
HOJA MTN50	729
ACCESO	Buenas, cercano a carretera
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	Bueno
INTERVENCIÓN/AÑO	Restaurado
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	La Basílica de Santa Lucía del Trampal se calcula que fue construida a mediados del siglo VII y es sin duda uno de los mejores exponentes de la arquitectura hispanovisigoda de toda la Península Ibérica.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	Pública	CÓDIGO ID	84
USO TRADICIONAL	Castro	TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
USO ACTUAL	Monumental	NOMBRE	Yacimiento arqueológico
PROPIETARIO	Ayuntamiento de Botija		
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Botija		
LOCALIDAD	Botija		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 234095,089299	Y: 4362094,54549
HOJA MTN50	705		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO	En proceso de restauración		
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Restos arqueológicos que forman parte de un castro (poblado amurallado), que estuvo habitado hace más de dos mil años por gentes de la II Edad de Hierro.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	?
USO TRADICIONAL	Funerario
USO ACTUAL	Desuso
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	85
TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
NOMBRE	Tumba antropomorfa1
FOTOGRAFÍAS	
 	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Cáceres
LOCALIDAD	Cáceres
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 215292,363356 Y: 4351264,01794
HOJA MTN50	729
ACCESO	Buenas, pistas de tierra
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	En ruinas
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Tumba antropomorfa de origen visigodo en la orilla del Embalse de Aldea del Cano.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD	?	CÓDIGO ID	86
USO TRADICIONAL	Funerario	TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Tumba antropomorfa2
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Cáceres		
LOCALIDAD	Cáceres		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 215430,09179	Y: 4351272,83761
HOJA MTN50	729		
ACCESO	Buenas, pistas de tierra		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En ruinas		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Tumba antropomorfa de origen visigodo en la orilla del Embalse de Aldea del Cano.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES	
DATOS DE PROPIEDAD	
TITULARIDAD	?
USO TRADICIONAL	Funerario
USO ACTUAL	Desuso
PROPIETARIO	
CONTACTO	
DATOS PRINCIPALES	
CÓDIGO ID	87
TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
NOMBRE	Tumba antropomorfa3
FOTOGRAFÍAS	
 	
LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	Cáceres
LOCALIDAD	Cáceres
DIRECCIÓN	
COORDENADAS UTM	HUSO 30 X: 215475,522943 Y: 4351312,17717
HOJA MTN50	729
ACCESO	Buenas, pistas de tierra
OBSERVACIONES	
DATOS ADMINISTRATIVOS	
DECLARACIÓN	
FECHA DECLARACIÓN	
CATEGORÍA	
OBSERVACIONES	
DATOS DE CONSERVACIÓN	
ESTADO GENERAL	En ruinas
INTERVENCIÓN/AÑO	
OBSERVACIONES	
DATOS DOCUMENTALES	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Tumba antropomorfa de origen visigodo en la orilla del Embalse de Aldea del Cano.
FUENTES	
OTRAS NOTAS	

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	88
USO TRADICIONAL	Lavadero	TIPOLOGÍA	Otros puntos de interés cultural
USO ACTUAL	Desuso	NOMBRE	Pilas y pozo
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO	Torre de Santa María		
LOCALIDAD	Torre de Santa María		
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X: 230891,23235	Y: 4350671,48205
HOJA MTN50	730		
ACCESO	Buenas, cercano a carretera		
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL	En proceso de deterioro		
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Conjunto de pilas de piedra junto a un pozo.		
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

DATOS GENERALES			
DATOS DE PROPIEDAD		DATOS PRINCIPALES	
TITULARIDAD		CÓDIGO ID	
USO TRADICIONAL		TIPOLOGÍA	
USO ACTUAL		NOMBRE	
PROPIETARIO			
CONTACTO			
FOTOGRAFÍAS			
LOCALIZACIÓN			
MUNICIPIO			
LOCALIDAD			
DIRECCIÓN			
COORDENADAS UTM	HUSO 30	X:	Y:
HOJA MTN50			
ACCESO			
OBSERVACIONES			
DATOS ADMINISTRATIVOS			
DECLARACIÓN			
FECHA DECLARACIÓN			
CATEGORÍA			
OBSERVACIONES			
DATOS DE CONSERVACIÓN			
ESTADO GENERAL			
INTERVENCIÓN/AÑO			
OBSERVACIONES			
DATOS DOCUMENTALES			
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			
FUENTES			
OTRAS NOTAS			

5. BIBLIOGRAFÍA

“Ruta por las 7 Maravillas de La Sierra de Montánchez y Tamuja”. Ed. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja. (ADISMONTA).

“Cuaderno de campo: Observando aves en los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”. Ed. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja. (ADISMONTA).

“Villasviejas del Tamuja, Nuestro pasado en Botija”. Ed. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA). 2007

“La Vía de la Plata en Extremadura, Guía del caminante”. Junta de Extremadura.2005

Páginas Web de los Ayuntamientos integrantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA).

ADISMONTA

www.adismonta.com

Senderos de Extremadura

[ttp://www.alexur.net/Senderos/numero4/rutadelosmolinos/rutadelosmolinos.htm](http://www.alexur.net/Senderos/numero4/rutadelosmolinos/rutadelosmolinos.htm)

Albergue de La Jarilla

<http://www.turismotamujamontanchez.com/alojamientos/jarilla/casa01.php>